



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2025 /H-46)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda “**Biyogüvenlik Kabini Hava Hız Sensörü Alımı ve Montajı**” hizmet alımı işi Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **10.03.2025** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 36 (Satınalma ile ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya /ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Biyogüvenlik Kabini Hava Hız Sensörü Alımı ve Montajı	1 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile
İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HSGM GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 1
10.02.2025 12:07:59 - E-80962070-449 04-267972096



HSGM MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI VE BİYOLOJİ

BİRİM

MALİ İŞLER VE STOK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI ve BİYOLOJİ ÜRÜNLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayı : 20986060-934/

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Mevcudu Yoktur

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont.Yet.
.../.../....

Döner Sermaye
Taşınır Kayıt
Kont.Yet.
.../.../....

Doç.Dr. Revasiye GÜLEŞEN
UDHSSSVEL Sorumlusu

[Handwritten Signature]
29.01.2025

Ekrem SAĞTAŞ
Mikrobiyoloji Referans
Laboratuvarları
ve Biyolojik Ürünler
Daire Başkanı
.../.../....

GEREKÇE**

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında kullanımda olan, 03101021.2C 150 seri numaralı METİSAFE IMSC IIA-C150 marka-model biyogüvenlik kabininin Inflow Hava Hız sensörünün arızalı olması sebebiyle dış piyasadan satın alınıp demontaj ve montajının yapılması için hizmet satın alınması gerekmektedir.
Açıklama:

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTAR	BİRİMİ
1					Inflow Hava Hız Sensörü (METİSAFE IMSC IIA-C150 Biyogüvenlik Kabini İçin)	1 Adet	
2							
3							
4							
5							

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve Yapım İşlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

[Handwritten Signature]

Genel Müdür Yardımcısı

Uzm.Dr. Erdem ÖZ
Genel Müdür Yardımcısı



BİRİM/BÖLÜM

İİDB/Yapı ve Teknik İşler Birimi/Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Cihaz Onarım	Cinsi	Biyogüvenlik Kabini
Birim	MRLBÜDB	Marka-Model	MetiSafe/ IMSC-II A-C150
Laboratuvar	Ulusal Viroloji Lab.	Seri No	03101021.2C150
Talep Tarih/Sayı	25.11.2024/260551828	Rapor Tarihi	07.01.2025

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Laboratuvarında kullanılan MetiSafe marka Biyogüvenlik kabininin arızalandığı bildirilerek onarımı istenmiştir. Yetkili servis elemanınca yapılan arıza tespitinde, Inflow Hava Hız sensörünün arızalı olduğu tespit edilmiştir.

Onarımı mümkün olmayan sensör'ün dış piyasadan satın alınarak ilgili firmaca cihaza montajının yapılması gerekmektedir.

Teknik Şartlar

- Cihazda yapılacak olan parça montajı, bakım ve onarım. Cihaz kullanıcısı ve ilgili birim cihaz sorumlusu olmadan yapılmayacaktır.
- İlgili firma, hava akış ayarlarını tamamladıktan sonra Biyogüvenlik Kabini performans nitelendirmesi testleri Genel Müdürlüğümüz sterilite kontrol laboratuvarınca tekrar yapılacaktır.
- Testler sonucunda kabinde herhangi bir uygunsuzluk çıktığında, firma bu uygunsuzları gidermeyi kabul etmiş olup; Muayene, kabul işlemleri performans testleri sonuçları uygun çıktığında yapılacaktır.
- Firma (PQ) Performans Testlerinde tespit edilen uygunsuzlukları 10 iş günü içerisinde giderecektir.
- Değiştirilen her türlü yedek parça, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	MetiSafe/ IIA C150 BGK için Inflow Hava Hız Sensörü		1 Adet	Dış Piyasa

Biyomedikal Cihazlar Bakım-Onarım Lab.
Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Hulusi KÖŞKER
Elk. Tıb. Cih. Teknikeri
Lab. Sorumlusu

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu
Adı – Soyadı – Tarih - İmza

Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi
Birim Sorumlusu