



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Hizmet Alımı (2023/ H-125)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Yürüyüş Kartı ve Pompa Kartı Onarımı Hizmet Alımı**” Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **06.10.2023** tarihi saat **16:00**'e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

İlgili Birim Tel: 0312 565 59 70 – 62 63 (Teknik Şartname ile ilgili konular için)

Tel: 0312 565 50 83 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Yürüyüş Kart Onarımı (Teknik rapora göre)	1 Adet		
2	Pompa Kart Onarımı (Teknik rapora göre)	1-Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE- İMZA



BİRİM/BÖLÜM İdari İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Forklift Arızası	Cinsi	Forklift
Birim	Lojistik Birimi	Marka-Model	Netlift
Laboratuvar	Aşı Deposu	Seri No	132JB2337
Talep Tarih/Sayı	18.09.2023	Rapor Tarihi	21.09.2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç


Genel Müdürlüğümüz Lojistik Biriminden gelen talep doğrultusunda teknik elemanlarımızca yerinde yapılan incelemeler neticesinde Netlift marka forklift aracında, 8 adet akü hücresinin kısa devre yaptığı ve buna bağlı olarak da yürüyüş ve pompa kartlarının arızalandığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen arızaların giderilmesi için 8 adet akü hücresinin değişimi ve kartların onarımlarının yapılması gerekmektedir. Akü değişimlerine binaen mevcut akülerle senkronizasyonun sağlanması adına regeneration adı verilen yenilemenin yapılması gerekmektedir. Tüm bu iş ve işlemlerin ardından genel bakım yapılarak araç çalışır halde aşı deposuna teslim edilecektir. Söz konusu arıza ve eksiklikler Genel Müdürlüğümüz imkanları ile giderilemediğinden dış piyasadan halli yoluna gidilmesi gerekmektedir.


İşbu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 21/09/2023

Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Yürüyüş Kartı Onarımı		1 Adet	Hizmet Alımı
2	Pompa Kartı Onarımı		1 Adet	Hizmet Alımı
3	Akünün alımı ve değişimi		8 Adet	Mal Alımı

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Oğuz İlhan SERATLI
Yüksek Makine Mühendisi


Erdinç KULA
Makine Mühendisi

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi