



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



+ **Teklifin Konusu:** Hizmet Alımı (2024 / H-120)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “Jeneratör Marş Motoru Onarımı Hizmet Alımı” Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç 19.09.2024 tarihi saat 14:00’e kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 50 83

E-mail: [hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr](mailto:hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr)

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye /ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. İşin teslim süresini belirtiniz. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Toplam Tutar
1	Jeneratör Marş Motoru Onarımı Hizmet Alımı	1-Adet		

Yukarıda belirtilen.....Kalem Mal /Hizmeti KDV hariç ..... TL'den (Yalnız.....)bedel ile

**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi /yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

**İmza-Kaşe-İmza**



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## TEKNİK RAPOR FORMU

Birim / Bölüm: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Jenaratör Marş Motoru Sarımı	Cinsi	630 KVA Grubu Jeneratör
Birim	İdari İşler Daire Başkanlığı	Marka-Model	DHI P222LE
Laboratuvar	Kolej	Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	19.08.2024

### Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüze bağlı ek hizmet binasında kurulu bulunan jeneratörde yapılan teknik inceleme sonucunda marş motorunun arızalandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu arızanın giderilmesi adına marş motorunun tamir takımlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen arıza atölye imkanlarıncı yapılamadığından dış piyasadan halli yoluna gidilmesi gerekmektedir. Tamire binaen montaj iş ve işlemleri bakımçı firma tarafından yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır.

### Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar	Temin Şekli
1	Jeneratör marş motoru tamir takımı değişimi		1 grup	Hizmet

### Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Serpil CÖMERT  
Mimar

  
Erdiç KULA  
Makine Mühendisi

### Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi