

## TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

| Talep Bilgileri  |                               | Cihaz Bilgileri |                         |
|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Konu             | Soğuk Oda Kapı Kilidi Arızası | Cinsi           | Kapı Kilidi Mekanizması |
| Birim            | Sıhhiye Ek Hizmet Binası      | Marka-Model     |                         |
| Laboratuvar      | M.R.L.B.Ü.D.B.                | Seri No         |                         |
| Talep Tarih/Sayı | 12.08.2025/284897982          | Rapor Tarihi    | 20.08.2025              |

## Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz Sıhhiye ek hizmet binaları E Blok 5. Katta bulunan -20°C soğuk odada teknik personelimizin yaptığı incelemede, soğuk odanın kapı kilidi mekanizmasının arızalı olduğu tespit edilmiş olup yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.


Malzemelerin Genel Müdürlüğünüz tarafınca teminine müteakip değişim iş ve işlemleri teknik personelimizce yapılacaktır.


İş bu teknik rapor tarafımızdan hazırlanarak imza altına alınmıştır. 20.08.2025

## Kullanılan/Kullanılacak veya Satın Alınacak Malzemeler

| S.No | Parça Adı                                | Parça No | Miktar  | Temin Şekli |
|------|------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 1    | Soğuk Oda Mekanizmalı Kapı Kilidi Takımı |          | 1 Takım | Mal Alımı   |

## Yapı ve Teknik İşler Teknik Personeli Adı – Soyadı – Tarih - İmza

  
Erdinç KULA  
Makine Mühendisi

  
Ayşe BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi

## Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih- İmza

  
Orhan BAKMAZ  
İnşaat Mühendisi